

以 A 到 Z 字母开头的型号

A	AA26	B	BC MA68	G	GFR/GFRN42	R	RINZ..G5G584
	AE24	C	CEUS66		GFR..F1F244		RIZ/RINZ82
	AL/ALP48		CSK/CSK..P... 14-16		GFR..F2F346		RIZ..ELG290
	AL..F2D2/F4D2...50		CSK..2RS14		GFR..F2F744		RIZ..ESG288
	AL..G64		CSK..P-2RS16		GFR..F3F446		RIZ..G1G2/..G2G7 .84
	AL..KEED256	D	DC32	N	GFRN..F5F644		RIZ..G2G2/..G3G4 .86
	AL..KMSD254		DC-Races34		NF28		RDBK80
	ALP../ALMP..F7D7 .52	F	FS/FSO/HPI62		NFR36		RSBW38
	AS (NSS)20		FSO/FSO-GR/HPI .60				RDBR-E70
	ASK18						RSCI 20-13072
	ASNU (NFS)22						RSCI 180-30074
	AV40						RSRV78
							RSRT78
							RSXM76
						S	S20030
							SMZ58

- 组合轴承/超越离合器
- 内置式超越离合器
- 自润滑独立超越离合器
- 离心楔块式超越离合器

新产品名称

本表格列出了未列入以上型号列表的Stieber 产品状态。

标识	状态
ALB..M	向Stieber咨询
ALZ	向Stieber咨询
ANG/ANR	被 NFR 取代
BAT/BATS	依然可用
CLA	被 RIW、RIZ 取代
CLV	依然可用
CR	依然可用
CRA	被 RSCI 取代
CRLA	被 RIW、RIZ 取代
GFK	向Stieber咨询

标识	状态
BW 笼	被DC.. 取代
ETK	依然可用
KK	被CSK 取代
NFS	被ASNU 取代
NSS	被 AS 取代
RIW	依然可用。另请见 RIZ
RSBF	对最大规格 70 依然可用
RSBI	被RSCI 取代